

Art. NEW YORK

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE DATEN

Ed. B settembre '05 *810242* COD.130

| | | | |
|--|-------------------------|-----------|--------------------|
| Composizione | 45 % POLIESTERE | Peso | |
| Composition | 55 % PU | Poids | 340 g/mq \pm 5 % |
| Composition | | Weight | |
| Zusammensetzung | | Gewicht | |
| Spessore | | Altezza | |
| Epaisseur | 1,00 mm \pm 10 % | Laize | 140 cm \pm 1 |
| Thickness | | Width | |
| Starke | | Breite | |
| Resistenza alla trazione (UNI 4818 pt. 6°) | Ordito | Trama | |
| Résistance à la traction | Chaine \geq 250 N/cm5 | Trame | \geq 120 N/cm5 |
| Tensile strength | Lengthwise | Crosswise | |
| Reissfestigkeit | Kette | Schuss | |
| Allungamento a rottura (UNI4818 pt. 6°) | Ordito | Trama | |
| Allongement à la rupture | Chaine \geq 40 % | Trame | \geq 220 % |
| Elongation at break | Lengthwise | Crosswise | |
| Reisdehnung | Kette | Schuss | |
| Resistenza alla lacerazione (UNI 4818 pt.9° metodo A) | Ordito | Trama | |
| Résistance à la déchirure | Chaine \geq 90 N | Trame | \geq 60 N |
| Tear strength | Lengthwise | Crosswise | |
| Weiterreissfestigkeit | Kette | Schuss | |

Lavaggio a 30° C. Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.

Washing at 30° C. Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray

N.B.:

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document.Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um sie verbindliche Datenblatt.Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prüfen.